

Kijelölési határozat száma: MKEH-78/5/2013/FHÁ	<b>SZAMEI</b> <b>Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda Kft.</b> <b>KIJELÖLT VIZSGÁLÓ, ELLENŐRZŐ ÉS TANÚSÍTÓ SZERVEZET</b>			
Ellenőrzés időpontja:  <b>2020.12.09</b>	<b>ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV</b>  <b>ÚJ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL</b>		Jegyzőkönyv száma:  <b>JKV-Perkáta-002</b>	
Ellenőrzés tárgya:	A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 3. § (3) bekezdése szerint játszótéri eszközt <b>telepítés után</b> , valamint áttelepítést követően használatba venni a kijelölt szervezet által végzett, a biztonságossági követelményeknek való megfelelést ellenőrző vizsgálatot követően lehet.			
Megrendelő:	<b>Perkáta Nagyközség Önkormányzata</b> <b>2431 Perkáta, Szabadság tér 1.</b>	Megrendelés száma:	<b>Perkáta-01/2020</b>	
Helyszín címe:	<b>2431 Perkáta</b> <b>Kastélypark</b>	Helyszín azonosító:	<b>Perkáta-002</b>	
Kiállítás dátuma:	<b>2020.12.11</b>	Az ellenőrzést átvizsgáló szakértő:	Sövér Krisztina	

### 1. Az ellenőrzés hatálya:

A megrendelőtől kapott és az ellenőrzés tárgyában meghatározott ellenőrzési megbízás alapján a SZAMEI Kft. a megnevezett helyszínen található játszótéri eszközöket, a rájuk vonatkozó szabványok minden, az eszközökön értelmezhető követelményeinek való megfelelésére ellenőrizte.

### 2. Az ellenőrzés során alkalmazott korlátozások:

Az ellenőrzés nem terjed ki a szabvány laboratóriumi, vagy statikai vizsgálatot igénylő követelménypontjaira, mert azok az eszköz esetleges tönkremeneteléhez és jelentős többletköltséghez vezetnének.

Az ütéscsillapító talajok megfelelésének megállapítása szemrevételezéssel és méréssel, illetve a helyszínen nem vizsgálható ütéscsillapító anyagok esetében a megrendelő által átadott dokumentációk értékelése alapján történt.

### 3. Az ellenőrzéshez felhasznált jogszabályok és nemzeti szabványok:

A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról.

A játszótéri eszközök és az ütéscsillapító játszótéri talajok biztonságtechnikai követelményeit tartalmazó MSZ EN 1176 szabványsorozat.

Az ellenőrzéshez az ellenőrzés időpontjáig megjelent, és érvényben lévő szabványokat alkalmaztuk.

### 4. A játszótéri eszköz üzemeltetőjének:

**neve:** Perkáta Nagyközség Önkormányzata

**címe:** 2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Ellenőrzés időpontja:  <b>2020.12.09</b>	<b>ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV</b>  <b>ÚJ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL</b>	Jegyzőkönyv száma:  <b>JKV-Perkáta-002</b>
--	--	--

**5. A játszótéren található játszótéri eszközök ellenőrzésének összesítő táblázata:**

Eszköz azonosító:	Játszótéri eszköz/részegység megnevezése:	Az ellenőrzés időpontjáig megjelent szabványok:	A megfelelőség értékelése:
002.01	Láncos átjáró	MSZ EN 1176-1	<b>NEM FELEL MEG</b>
002.02	Torony csúszdával és hintaállvánnyal	MSZ EN 1176-1, -2, -3	<b>NEM FELEL MEG</b>
002.03	Mérleghinta	MSZ EN 1176-1, -6	<b>NEM FELEL MEG</b>
002.04	Kombinált vár csúszdával és függeszkedővel	MSZ EN 1176-1, -3	<b>NEM FELEL MEG</b>

**6. Dokumentációk ellenőrzése:**

Megnevezés	Az ellenőrzés eredménye	Az ellenőrzés megállapítása
Megfelelőségi tanúsítvány	Nincs	<b>NEM FELEL MEG</b>
Adattábla	Nincs	<b>NEM FELEL MEG</b>

Sövény Krisztina  
ügyvezető

Ellenőrzés időpontja:  <b>2020.12.09</b>	<b>ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV</b>  <b>ÚJ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL</b>	Jegyzőkönyv száma:  <b>JKV-Perkáta-002</b>
--	--	--

**7. A játszótéren elhelyezett és ellenőrzött eszközök értékelésének részletezése:**

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelőség értékelése
<b>002.01</b>	<b>Láncos átjáró</b>		Nem felel meg
Hibaleírás:	1176-1; 4.2.10 A járólécet rögzítő láncok szerszám nélkül bonthatók. 1176-1; 4.2.4.7 A kapaszkodó nem felel meg a megfogás feltételeinek.		
Méreték:	Szabadesés magassága:	330 mm	Ücs. rétegvastagsága: 0 mm
	Ütésesillapító felület anyaga	termett talaj	Megfelel
	Ütésesillapító felület méretei		Megfelel
Hibaleírás:			
<b>Összesített értékelés:</b>			<b>NEM FELEL MEG</b>



Ellenőrzés időpontja:  <b>2020.12.09</b>	<b>ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV</b>  <b>ÚJ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL</b>	Jegyzőkönyv száma:  <b>JKV-Perkáta-002</b>
--	--	--

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelőség értékelése	
<b>002.02</b>	<b>Torony csúszdával és hintaállvánnyal</b>		Nem felel meg	
Hibaleírás:	1176-1; 4.1.5 A csúszdatest felülete kikopott, alul és felül törött. 1176-1; 4.1.3 A tető gombásodik. 1176-1; 4.2.7.6 Az emelvénynél ujjbeszorulási hely található. 1176-1;4.2.9.4 A létránál lévő nyílásnál hiányzik a kapaszkodó. 1176-1; 4.2.8.2.5 A hintalábakat összekötő alkatrész állásra alkalmas, esési tere keresztezi a hinták esési terét. 1176-2; 4.4.1 A tartószerkezet és az ülőke közötti távolság nem megfelelő (szélső ülőkénél). 1176-2; 4.6 A hintaülőkék nem felelnek meg, mert nincs ütécscillapításuk. 1176-2; 4.9 A kombináció és a hintaülőke közötti távolság nem megfelelő, kevesebb mint 1500 mm. 1176-3; 4.5 A csúszda kifutási helyének talaj feletti magassága nem megfelelő, magasan van.			
Méretek:	Szabadesés magassága:	1500 mm	Ücs. rétegvastagsága:	0 mm
	Ütécscillapító felület anyaga	termett talaj		Nem felel meg
	Ütécscillapító felület méretei	akadály		Nem felel meg
Hibaleírás:	1176-1; 4.2.8.5.2 Az ütécscillapító termett talaj nem megfelelő tulajdonságú az eszköz szabadesés magasságához. 1176-1; 4.2.8.4. Az emelvényről úgy lehet a kötélháló alsó gerendájára esni, hogy közben a használó megsérül.			
<b>Összesített értékelés:</b>			<b>NEM FELEL MEG</b>	



Ellenőrzés időpontja:  2020.12.09	<b>ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV</b>  <b>ÚJ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL</b>	Jegyzőkönyv száma:  <b>JKV-Perkáta-002</b>
--	--	--



Ellenőrzés időpontja:	<b>ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV</b>	Jegyzőkönyv száma:
<b>2020.12.09</b>	<b>ÚJ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL</b>	<b>JKV-Perkáta-002</b>

Eszköz azonosító	Játszóterei eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelőség értékelése	
<b>002.03</b>	<b>Mérleghinta</b>		Nem felel meg	
Hibaleírás:	1176-1; 4.2.2 Az eszköz szilárdsága nem megfelelő. 1176-1; 4.2.5 A 8 mm-nél jobban kiálló csavarfejek és csavaranyák nincsenek lefedve. 1176-1; 4.2.5 A mozgáshatároló gumiabroncs sérült. 1176-1; 4.2.14 Az alapozás kialakítása nem megfelelő, az alapbeton kiáll a felületből. 1176-1; 4.2.7.2 A fogantyúnál nyakbeszorulási hely található. 1176-6; 4.10 Az eszköztést és a talaj közötti szabad tér kevesebb mint 230 mm, mert a hintatest a gumiabroncs mellé érkezik. 1176-6; 4.7 A fogantyú kiáll a gyűrűs idomszer külső élén túl, szemsérülés veszélye áll fenn. 1176-6; 5.1 Az oldalirányú kitérés mértéke nem megfelelő, nagyobb mint 140 mm.			
Méret:	Szabadesés magassága:	1220 mm	Ücs. rétegvastagsága:	0 mm
	Ütésállapító felület anyaga		termett talaj	Nem felel meg
	Ütésállapító felület méretei			Megfelel
Hibaleírás:	1176-1; 4.2.8.5.2 Az ütésállapító termett talaj nem megfelelő tulajdonságú az eszköz szabadesés magasságához.			
<b>Összesített értékelés:</b>			<b>NEM FELEL MEG</b>	



Ellenőrzés időpontja:  2020.12.09	<b>ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV</b>  <b>ÚJ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL</b>	Jegyzőkönyv száma:  <b>JKV-Perkáta-002</b>
--	--	--



Ellenőrzés időpontja:	<b>ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV</b>	Jegyzőkönyv száma:
<b>2020.12.09</b>	<b>ÚJ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL</b>	<b>JKV-Perkáta-002</b>

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelőség értékelése	
<b>002.04</b>	<b>Kombinált vár csúszdával és függeszkedővel</b>		Nem felel meg	
Hibaleírás:	1176-1; 4.2.7.2 Az eszközön fejbeszorulási helyek találhatóak. 1176-1; 4.2.4.7 A kapaszkodó nem felel meg a megfogás feltételeinek. 1176-1; 4.2.7.6 A lengő palló és a tartórészek között ujjösszenyomó helyek keletkeznek (nekicsapódik). 1176-3; 4.3.2 A mellvéd nyílása szélesebb, mint a csúszda csúszási pályája. 1176-3; 4.4.1 A csúszda hajlásszöge nem megfelelő, túl meredek.			
Méret:	Szabadesés magassága:	2100 mm	Ücs. rétegvastagsága:	0 mm
	Ütésállapító felület anyaga		termett talaj	Nem felel meg
	Ütésállapító felület méretei		akadály	Nem felel meg
Hibaleírás:	1176-1; 4.2.8.5.2 Az ütésállapító termett talaj nem megfelelő tulajdonságú a függeszkedő szabadesés magasságához. 1176-1; 4.2.8.4 A függeszkedő esési terében veszélyes akadályok a kiálló fagyökök. 1176-1; 4.2.8.4. Az emelvényről úgy lehet a kötélháló alsó gerendájára esni, hogy közben a használó megsérül.			
<b>Összesített értékelés:</b>			<b>NEM FELEL MEG</b>	





Ellenőrzés  
időpontja:

2020.12.09

# ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

## ÚJ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL

Jegyzőkönyv száma:

JKV-Perkáta-002

